JYLLAND SANDØVEJ 3 8700 HORSENS TELEFON 75617011 info@geoteknik.dk

Udtagningssted: Indleveret

Materialer: Kollemorten BSG II

Sag:


Sigteanalyse nr:

Bilag nr.:

Sag nr.: J25.0811

Dato: 26-05-2025

Silt-fraktion		Sand - fraktion			Grus - fraktion		Sten
fin	grov	fin	mellem	grov	fin	grov	



Prøveidentifikation	0	Gennemfald på 16mm	100,0%
Kurvesignatur		Gennemfald på 0,063mm	1,5%
Uensformighedstal: U=d60 / d10	2,48		
Middelkornstørrelse: d50	0,3 mm		
Methylenblå MB =	= 0,9		
Kapillaritet: K =			