JYLLAND SANDØVEJ 3 8700 HORSENS TELEFON 75617011 info@geoteknik.dk

Udtagningssted: Kollemorten

Materialer: BSG II

Sag:


Sigteanalyse nr:

Bilag nr.:

Sag nr.: J25.0811

Dato: 22-10-2025

Silt-fraktion		Sand - fraktion			Grus - fraktion		Sten
fin	grov	fin	mellem	grov	fin	grov	



Prøveidentifikation	0	Gennemfald på 16mm	100,0%
Kurvesignatur		Gennemfald på 0,063mm	2,9%
Uensformighedstal: U=d60 / d10	2,81		
Middelkornstørrelse: d50	0,3 mm		
Methylenblå MB =	= 0,75		
Kapillaritet: K =			

FRANCK GEOTEKNIK